

Les défauts de soudure des circuits secondaires de l'EPR


CLI de Flamanville

Jacques LEPETIT, vice-président,
maire de Les Pieux

Défauts de soudure des circuits secondaires de l'EPR

L'actualité vue par la CLI de Flamanville

30^{ème} CONFÉRENCE
des CLI



Défauts de soudure des circuits secondaires de l'EPR

L'actualité vue par la CLI de Flamanville



- Lettres de suite d'inspection de l'ASN envoyées aux membres de la CLI
- Notes d'information, avis et courriers publiés pas l'IRSN et l'ASN
- Visite du chantier EPR par les membres de la CLI - 31 mai 2018
- Réunions des membres du bureau de la CLI pour établir l'ordre du jour des assemblées générales
- 4 assemblées générales organisées par la CLI Flamanville depuis le début de l'année 2018
 - Échanges entre les membres de la CLI, l'exploitant et l'ASN
 - Présentation des actions correctives sur les soudures
- Présence d'un correspondant IRSN au sein de la CLI Flamanville

Défauts de soudure des circuits secondaires de l'EPR

L'actualité vue par la CLI de Flamanville



Aujourd'hui :

- ❖ 4 soudures sont reprises
- ❖ Formation spécifique des soudeurs pour les opérations de reprises
- ❖ Les travaux de reprise des soudures sont prévus jusqu'au début du 4^{ème} trimestre 2019
- ❖ Chaque reprise de soudure fait l'objet d'une instruction technique auprès de l'ASN
- ❖ L'ASN prendra position sur les actions correctives proposées par EDF
- ❖ Présentation d'un planning avec les étapes préalables à la mise en service du réacteur de l'EPR de Flamanville
- ❖ EDF devra proposer à l'ASN une extension des contrôles à d'autres circuits et matériels installés
- ❖ Pour les 8 à 10 soudures inaccessibles ?